

Fra: Narjord, Håvard <haavard.narjord@multiconsult.no>
Sendt: fredag 8. januar 2021 10:50
Til: Per Erik Austberg <pil@3-bygg.com>
Kopi: Jørund Gullikstad <jgullikstad@hotmail.com>
Emne: RE: Vedr. kvikkleiresone Høiseth, Lund Østre trinn 2

Hei. Svarer dere kort på denne e-posten i første omgang.

Kvikkleireutredningene på Lund Østre omfatter de deler av sonene som kunne ha påvirkning på utbyggingsområdet. Det ble gjort noen avgrensinger der grunnundersøkelser og analyser kunne begrense omfanget av sonen. Det er noe etterslep hos NVE på oppdatering av kvikkleirekartene ved slike endringer av soner.

Endring av faregrad gjøres på grunnlag av fullstendig utredning av sonen, eller at det gjøres tiltak (terrengplanering etc.) som endrer faregraden. Da det ikke er utført fullstendig utredning av sonen utenom de deler som kan berøre Lund Østre, er faregraden på sonen beholdt.

Faregrad i sonen styrer i sin tur krav til sikkerhetsnivå i beregninger, og krav til dokumentasjon og oppfølging av tiltak/utbygging. Høy faregrad medfører altså at det er de strengeste krav som legges til grunn for utbyggingen/tiltakene.

Håper dette gir dere de svar dere trenger nå.

Med vennlig hilsen

HÅVARD NARJORD
Senior rådgiver Geoteknikk
Konst. Seksjonsleder Geoteknikk Region Midt

Direkte (+47) 73 10 34 16 | mobil (+47) 90 02 41 85 | haavard.narjord@multiconsult.no
www.multiconsult.no

From: Per Erik Austberg <pil@3-bygg.com>
Sent: fredag 8. januar 2021 09:54
To: Narjord, Håvard <haavard.narjord@multiconsult.no>
Cc: Jørund Gullikstad <jgullikstad@hotmail.com>
Subject: Vedr. kvikkleiresone Høiseth, Lund Østre trinn 2

Hei Håvard, og godt nytt år.
Jeg forsøkte å ringe deg.

Jeg får en del spørsmål fra beboere på Høiseth, Lund Østre trinn 2, vedrørende evt. rasfare osv., dette har kommet etter tragedien i Gjerdrum.

Når man ser på kvikkleirekartet virker det som Høiseth fortsatt ligger med høyeste faregrad. Jeg trodde dette ville bli justert av NVV etter de omfattende utredningene vi hadde i forbindelse med vårt reguleringsarbeid, men er det slik at faregraden bevares selv om det er avklart at det kan bygges der?

Sonen strekker seg og inkluderer Skjetleinskogen, det er mulig de ikke er i mål med utredningene ennå.

Det hadde vært flott med en kort tilbakemelding fra deg på hvor vidt sonen burde nedjusteres i faregrad, eller om det skal være slik.

Mvh
Per Erik Austberg
Tlf. 93463683